

**Согласовано**

Председатель Приозерской  
районной организации

ЛОО ООО «ВОИ»

И.С. Соколов  
«06.10.2023» г.



**Рассмотрено**

На заседании производственного  
Совещания

Протокол № 2

От 09.10.2023 года

**Утверждено**

Распоряжением

№ 308/1

От 12.10.2023 года

## **Паспорт доступности**

**муниципального общеобразовательного учреждения  
«Приозерская начальная школа - детский сад, реализующая  
адаптированные образовательные программы»  
( объекта социальной инфраструктуры) для инвалидов  
и предоставляемых услуг**

**Г. Приозерск**

## 1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта

здание муниципального общеобразовательного учреждения «Приозерская начальная школа - детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы»

1.1. Адрес объекта

188760 Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гастелло, д.3

1.2. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 2952,6 кв.м  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 11906 кв.м

1.3. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта нет.

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 капитального нет

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное общеобразовательное учреждение

«Приозерская начальная школа - детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы», краткое название «Приозерская начальная школа – детский сад»

1.6. Юридический адрес организации (учреждения)

188760 Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гастелло, д.3

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.10. Учредитель:

Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

2.0. Место нахождения Учредителя:

188760, Российская Федерация, Ленинградская область, город Приозерск, улица Ленина, дом 10

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2. Тип образовательной организации – общеобразовательная организация

2.3. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное учреждение.

2.4. Виды оказываемых услуг :

- Образовательная деятельность с обучающимися, направленная на реализацию образовательных программ дошкольного образования;

- Образовательная деятельность с обучающимися, направленная на реализацию адаптированных образовательных программ дошкольного образования;

- Образовательная деятельность с обучающимися, направленная на реализацию адаптированных основных образовательных программ начального общего образования;

- Образовательная деятельность с обучающимися, направленная на реализацию дополнительных общеобразовательных программ: физкультурно - спортивной и социально - педагогической направленности;

- обеспечение питанием обучающихся, в том числе обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами Приозерского муниципального района;

- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;

- осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;

- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня;

- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продлённого дня;

- организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников в каникулярное время и в летний оздоровительный период;
  - диагностика причин трудностей в обучении и воспитании, возникающих у детей дошкольного и младшего школьного возраста, осуществление мер по их устранению;
  - полноценная психолого – медико - педагогическая реабилитация и социальная адаптация детей, осуществляемая на принципе дифференцированного подхода;
  - консультационная, просветительская деятельность;
  - организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
  - проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
  - организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
  - проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования, обмену обучающимися и педагогическими работниками.
- 2.4. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.5. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.6. Категории обслуживаемых инвалидов: дети - инвалиды
- 2.7. Плановая /фактическая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 96/124 обучающихся начальных классов, 45/49 воспитанников дошкольных групп.
- 2.8. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
1. По г. Приозерску – Городской автобус, маршрут №1
  2. Из населенных пунктов: п. Починок, п. Приладожское, п. Кузнечное, п. Коммунары, п. Ромашки, п. Бригадное, п. Плодовое – на рейсовом автобусе.
  3. Из населенных пунктов: п. Кузнечное, п. Коммунары – на электропоезде
- 3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
- 3.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути до здания ОУ (да, нет), нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%.  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-В</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-В</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-В</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-В</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-В</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДП-И (К,О,Г,У)</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-И (Г,У,С)</b>

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **доступно полностью избирательно (К,О,С,Г,У)**

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Акустические средства и устройства информации отсутствуют.

Покрытие прилегающей территории асфальтировано не полностью, имеются неровности. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория недостаточно освещена.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (асфальтовое покрытие), установка информационных средств на объекте. Установка стоянки для
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий), установка информационных средств на объекте
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Установка поручней у</i>

		<i>раковины</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка информационных акустических средств на объекте, таблички с категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2027 года по мере поступления финансовых средств . в рамках исполнения сметы ОУ.

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен всем .

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- да

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)-да

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов - да

4.5. Информация размещена на сайте ОУ: [prz-shkola-sad.ru](http://prz-shkola-sad.ru)

## 5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 01 от «03» октября 2023 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)
5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)
6. Решения Комиссии МОУ «Приозерская начальная школа детский сад от «03» октября 2023 г.

руководитель  
рабочей группы  
Вадчиков В.Н. – заместитель директора по безопасности

  
(Подпись)

лены рабочей группы  
Куратова Т.В. – председатель профсоюзной организации МОУ

  
(Подпись)

Стаммонова А.П. – заместитель директора по АХЧ

  
(Подпись)

Бачина А.В. – заместитель директора по УР

  
(Подпись)

В том числе:

Представитель родительской общественности  
Горбунцова Е.В. – председатель Управляющего совета МОУ

  
(Подпись)

Согласовано:

Представитель общественной организации инвалидов  
Горшенина Н.А. – председатель Приозерской районной организации  
Ленинградской областной организации Общероссийской  
общественной организации «Всероссийское общество  
инвалидов»



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от 03 октября 2023 года

I. Результаты обследования:  
Территории, прилегающей к зданию (участка)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте, п.3.11 СНиП	все	оборудование доступными элементами информации об объекте	КР (установка информационных табличек)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			неровная асфальтовая поверхность (50%), отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН, п.3.1 СНиП; отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, п.3.6	все	Организация беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию	КР (Ремонт асфальтового покрытия) Тактильные средства

					СНиП			
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка парковка	и нет					Организация стоянки в месте, утвержденном администрацией Приозерского муниципального района	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие возможности беспрепятствен ного и удобного передвижения МГН по участку к зданию (Неровная асфальтовая поверхность( 30%))п.3.1 СНиП	все	Организация беспрепятст венного и удобного передвижен ия МГН по участку к зданию	КР (Ремонт асфаль- тового покрытия)

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-В 3 (2)			КР

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

\*\*Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Проведение капитального ремонта возможно при наличии финансирования и по согласованию с вышестоящей организацией (собственником объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

**I. Результаты обследования:  
 2. Входа (входов) в здание**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни,	Все	Установка: приборов и устройств (для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов	КР (замена двери)

				<p>ручки, рычаги и др.):  - имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой  - легкоуправляемые;  легкодоступны с обеих сторон,  пп.3.58; 3.59;  отсутствуют крепление двери:  - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";  - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.;  п.3.26;  <b>Порог</b> и перепад высот в дверном проеме:  - более 0,025 м п.3.23;</p> <p><b>Полотно</b> двери  - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;  отсутствуют смотровые панели из прозрачного</p>	<p>и др.):  - имеющих форму, позволяющую управлять одной рукой  - легкоуправляемых;  легкодоступных с обеих Сторон;  Установка крепления двери:  - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";  обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.;  Установка порога и перепад высот в дверном проеме:  - не более 0,025м п.3.23</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола 3.24			
2.5	Тамбур	есть			Размеры тамбура не соответствует нормативу (глубина - не менее 1,8 м; - ширина - не менее 2,2 м) п.3.15	все	организации альтернативных форм обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли, п. 3.13	Все	Оборудование одного входа, приспособленный для МГН, с поверхности земли	КР

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (видработы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С,Г,У)			КР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Проведение капитального ремонта возможно при наличии финансирования и по согласованию с вышестоящей организацией

(собственником объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации

к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от 03 октября 2023 года

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, кнопки различных аппаратов и др.): - имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легкодоступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее	К	организации альтернативных форм обслуживания	



					<ul style="list-style-type: none"> <li>- рельефные обозначения этажей, пп.3.32; 3.33,ГОСТ Р 51261;</li> <li>Ступени не соответствуют требованиям</li> <li>- одинаковая геометрия;</li> <li>- сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью;</li> <li>- ширина проступей - не менее 0,3 м;</li> <li>- высота подъема ступени - не более 0,15 м;</li> <li>- ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м;</li> <li>- боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м, пп.3.27,3.28</li> </ul>	О,С		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют: приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей,	Все	Установка: приборов и устройств (для открывания и закрытия	КР

				<p>горизонтальные поручни, ручки, рычаги и др.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой</li> <li>- легкоуправляемые; легкодоступные с обеих сторон, пп.3.58; 3.59;</li> </ul> <p>крепление двери:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";</li> <li>- обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; п.3.26;</li> </ul> <p>Порог и перепад высот в дверном проеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- более 0,025 м п.3.23;</li> </ul> <p>Полотно двери:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола</li> </ul> <p>Не защищена против ударной полосой; отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола 3.24;</p> <p>Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рядом с дверью,</li> </ul>	<p>К</p> <p>К</p> <p>К</p> <p>все</p>	<p>дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов и др.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- имеющих форму, позволяющую управлять одной рукой</li> <li>- легкоуправляемых; легкодоступных с обеих Сторон;</li> </ul> <p>Установка крепления двери:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";</li> <li>обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.;</li> </ul> <p>Установка порога и перепад высот в дверном проеме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- более 0,025 м п.3.23</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---------------------------------------	--	--

					со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками, п.3.61			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Отсутствует пожаробезопасная зона на путях эвакуации: - при невозможности обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время; пп. 3.45; 3.46; 3.48; 3.47; 3.50; 3.49 (СНиП 21-01)	все	организации альтернатив ных форм обслуживан ия	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня Пола, п.3.58; Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, С п.4.14; Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационны х путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в	Все  Все	организации альтернатив ных форм обслуживан ия	

					виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность), п.3.21			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**І. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания**  
**(целевого посещения объекта)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
	Кабинетная форма обслуживания	есть			<p>Не соответствуют: пороги и перепад высот в дверном проеме не более 0,025м, п.3.23;</p> <p>Свободное пространство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) не соблюдены, п.3.19, </li></ul> <p>Подходы к оборудованию мебели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не менее 0,9 м;</li> <li>- не менее 1,2 м (при</li> </ul>	К  К         К		

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			пода Соде
		есть /нет	N на плане	N фот о	Содержание	Значимо для инвали- да (кате- гория)		
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			<p>Не соответствуют: пороги и перепад высот в дверном проеме не более 0,025 м, п.3.23; Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) не соблюдены, п.3.19, Подходы к оборудованию и мебели: - не менее 0,9 м; не менее 1,2 м (при необходимости поворота - кресла-коляски на 90°) не выдержаны, п.3.18</p>	<p>К  К  К</p>		

4.2	Зальная форма обслуживания	нет		<p>Места для инвалидов: в доступной для них зоне зала, обеспечивающей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов отсутствуют;</li> </ul> <p>в зале при наличии двух рассредоточенных выходов они не приспособлены для прохода МГН, п.4.16;</p> <p>Свободные площадки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ширина в свету не менее 1,8 м перед эстрадой или в конце зала</li> </ul> <p>вблизи проема-выезда отсутствуют, п.4.18;</p> <p>ширина проходов в зале не увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м), п.4.17;</p> <p>с учетом эвакуации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в зале отсутствует самостоятельный путь, не пересекающийся с путями эвакуации</li> </ul> <p>остальной</p>	<p>Все</p> <p>К</p> <p>Все</p> <p>Все</p> <p>С, Г</p> <p>Г</p>	<p>Организация мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов</li> </ul>	<p>КР</p> <p>КР</p>

				<p>части зрителей, пп.3.41, 4.17; отсутствуют вмонтированные системы индивидуального прослушивания: в группах и зале, зал не оборудован фиксированными сидячими местами, (не менее 4% кресел), п.4.20; отсутствуют места для лиц с дефектами слуха: на расстоянии не более 10 м от источника звука; - и оборудованные специальными персональными приборами усиления звука и другими индивидуальными беспроводными устройствами; п.4.21</p>		<p>Установка вмонтированных систем индивидуального прослушивания: в группах и зале</p> <p>Оборудование специальными персональными приборами усиления звука и другими индивидуальными беспроводными устройствами и мест для инвалидов в группе и в зале.</p>	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			<p>В здании отсутствуют выделенные зоны специализированного обслуживания МГН (в</p>	Все		<p>КР или организация</p>

				<p>том числе вблизи входов), п.4.12</p> <p>Отсутствуют формирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;</li> <li>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;</li> <li>- продублированные рельефными знаками П. 3.61;</li> </ul> <p>Отсутствуют помещения для инвалидов на креслах-колясках, Размещаемые на уровне входа, ближайшего к поверхности земли, п.3.17.;</p> <p>Отсутствует Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, повышенная на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. п. .54 СНиП 23-05;</p> <p>Выключатели и розетки – установлены не на высоте 0,8 м от уровня пола, п.3.58;</p> <p>Отсутствуют места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов</p>	<p>Все</p> <p>К</p> <p>Все</p> <p>Все</p> <p>Все</p>	<p>Установка формирующих обозначений помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; их дублирование рельефными знаками</li> </ul> <p>Обеспечение освещенности помещений и коммуникаций, доступных для МГН, повышенной на одну ступень по сравнению с требованиями и СНиП</p> <p>Установка выключателей и розеток –на высоте 0,8 м от</p>	<p>альтернативной формы обслуживания</p> <p>ТР</p> <p>КР</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

				расположенные на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа, п.3.41		уровня пола	
--	--	--	--	---	--	-------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>(к <a href="#">пункту 3.4 Акта обследования ОСИ</a> )	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>к <a href="#">пункту 4.1 Акта обследования ОСИ</a>
		N на плане	N фото	
зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (С, Г, У)			КР или организация альтернативной формы обслуживания

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Проведение капитального ремонта возможно при наличии финансирования и по согласованию с вышестоящей организацией (собственником объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.



				<p>и других принадлежностей, пп.3.63, 3.67</p> <p>Не установлены поручни, штанги, поворотные или откидные сидений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в универсальной кабине;</li> <li>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов, п. 3.67</li> </ul> <p>Выключатели и розетки в помещениях – установлены не на высоте 0,8 м от уровня пола 3.58</p> <p>используются</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- водопроводные краны не рычажного или не нажимного действия;</li> </ul> <p>управление спуском воды в унитазе осуществляется не на боковой стене кабины , п. 3.72</p> <p>Не установлены формирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;</li> <li>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;</li> </ul>	<p>более), п.3.63</p> <p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в универсальной кабине;</li> <li>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов, п. 3.67</li> </ul> <p>Установка выключателей и розеток в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола, п. 3.58</p> <p>Установка водопроводных кранов рычажного или нажимного Действия, управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины, п.3.72</p> <p>Установка информирующих обозначений помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;</li> <li>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;</li> <li>- дублирование рельефными знаками 3.61</li> </ul> <p>Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета):</p>	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>
--	--	--	--	--	--	---

					<p>- продублированные рельефными знаками п. 3.61</p> <p>Отсутствует оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета):</p> <p>- двусторонней связью с дежурным;</p> <p>- или кнопкой звонка (в дежурную комнату);</p> <p>- аварийное освещение 3.67</p> <p>Отсутствуют проходы шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, п. 3.71</p>		<p>- двусторонней связью с дежурным;</p> <p>- или кнопкой звонка (в дежурную комнату);</p> <p>- аварийным освещением, п. 3.67</p>	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Нет универсальной кабины, доступной для всех категорий детей, Не установлены поручни, штанги, поворотные или откидные сидений, п.п. 3.63, 3.67</p> <p>Выключатели и розетки в помещениях – установлены не на высоте 0,8 м от уровня</p>		<p>Оборудование универсальной кабины, п.3.67</p> <p>Доступной для всех категорий граждан: при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более), п.3.63</p> <p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p>	КР

				<p>пола 3.58 отсутствуют формирующие обозначения помещений, п. 3.61, Отсутствуют: оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с дежурным; - или кнопкой звонка (в дежурную комнату); - аварийное освещение 3.67</p>	<p>- в универсальной кабине; - в других санитарно- гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов, п. 3.67 Установка выключателей и розеток в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола, п. 3.58 Установка водопроводных кранов рычажного или нажимного действия, управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины, п.3.72 Установка информирующих обозначений помещений, п.3.61 Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с дежурным; - или кнопкой звонка (в дежурную комнату); - аварийным освещением, п. 3.67</p>	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>КР</p>
--	--	--	--	--	---	---

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u>&lt;*&gt;</u> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u>&lt;***&gt;</u> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)			КР, ТР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Проведение капитального ремонта возможно при наличии финансирования и по согласованию с вышестоящей организацией (собственником объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

**I. Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ, п. 3.51 ГОСТ Р		Установка комплексной системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальной, звуко-	КР

					51671, НПБ 104  Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией, п. 3.55		вой и тактильной ) в соответствии с ГОСТ, п. 3.51ГОСТ Р 51671, НПБ 104	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (С, Г, У)			КР или организация альтернативной формы обслуживания

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Проведение капитального ремонта возможно при наличии финансирования и по согласованию с вышестоящей организацией (собственником объекта) при наличии технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

## Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)

Муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
<b>Общеобразовательные организации</b>				
1	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приозерская начальная школа - детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы»	разработан	12.10.2023	<b>ДП-И (К,О,С,Г, У)</b>

\* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

\*\* Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

**Информация  
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по  
повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых  
ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий**

Муниципальное образование Приозерский муниципальный район  
Ленинградской области

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2023 году	в 2024 году
<b>Общеобразовательные организации</b>					
1.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приозерская начальная школа - детский сад, реализующая адаптированные образовательные программы»	Разработан а	установлена к 20.01.2027г.	50 000 рублей	20 000 рублей